

**Ryslinge Vandværk**  
**Brinken 5**  
**5856 Ryslinge**  
**Att.: Frode Iversen**
**Rapportnr.:** AR-18-CA-00664418-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00664418  
**Kundenr.:** CA0005663  
**Modt. dato:** 07.05.2018

## Analyserapport

**Prøvested:** Ryslinge Vandværk - B1 DGU 155.195 - 82497 - V02200052 / 4477005201  
**DGU-nr:** 155.195  
**Prøvetype:** Råvand - Kontrol af org. mikroforureninger  
**Prøveudtagning:** 07.05.2018 kl. 13:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S VEK  
**Analyseperiode:** 07.05.2018 - 17.05.2018

**Prøvemærke:** Fra boring.

Lab prøvenr:	80509796	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Triazoler</b>							
1,2,4-triazol	< 0.01	µg/l			0.01	M 7613 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

17.05.2018

 Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

 Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse