

Ryslinge Vandværk  
Brinken 5  
5856 Ryslinge  
Att.: Frode Iversen

Rapportnr.: AR-18-CA-00664419-01  
Batchnr.: EUDKVE-00664419  
Kundenr.: CA0005663  
Modt. dato: 07.05.2018

## Analyserapport

Prøvested: Ryslinge Vandværk - B2 DGU 155.196 - 82497 - V02200052 / 4477005202  
 DGU-nr: 155.196  
 Prøvetype: Råvand - Kontrol af org. mikroforureninger  
 Prøveudtagning: 07.05.2018 kl. 13:45  
 Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S VEK  
 Analyseperiode: 07.05.2018 - 17.05.2018

Prøvemærke: Fra boring.

Lab prøvenr:	80509797	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Triazoler</b>							
1,2,4-triazol	< 0.01	µg/l			0.01	M 7613 LC-MS/MS	30

### Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning Ja DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458 A

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

17.05.2018

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse